

# **LSOEngineering**

Progettazione & Consulenza Hardware e Software per Automazione Livio S. Orsini Via DeAmicis, 48 – 21040 Vedano Olona VA

Tel.: 0332.400.664 - 339.747.0813 email: lsorsini@tin.it





# Dimensionamento dei motori passo – passo

# 1 <u>Dimensionamento per azionamento vite - madrevite</u>

Consideriamo il caso si un motore passo-passo che aziona una vite con madrevite. La fig.1.1 schematizza la catena cinematica.




Fig. 1.1 Schematizzazione cinematica

# Simboli e variabili

 $F = forza totale = F_{tavola} + F_{carico di lavoro} + F_{precarica} + F_{traslazione}$  [N]

h = passo della vite [cm]

 $r_b = raggio medio della vite [cm]$ 

 $\mu_b$  = coefficiente di attrito vite-madrevite

L = lunghezza della vite [cm]

n = rapporto degli ingranaggi

 $\eta$  = coefficiente d'efficienza per convertire la forza assiale in coppia =

## Valori empirici

Alcuni valori dei coefficienti si ricavano empiricamente dall'esperienza.

 $\eta = 0.9$  per viti a circolazione di sfere

 $\eta = 0.3$  per viti in acciaio con chiocciola in bronzo

 $r_{b*} \mu_b = 0.015$  cm per cuscinetti

 $r_{b*} \mu_b = 0.15$  cm per bronzine

#### F<sub>precarica</sub>


@ 10% di precarica e h =  $5 \text{mm} \rightarrow 11 \text{N} - 15 \text{N}$ 

@ 20% di precarica e h =  $5 \text{mm} \rightarrow 22 \text{N} - 30 \text{N}$ 

@ 10% di precarica e h =  $10 \text{mm} \rightarrow 40 \text{N} - 60 \text{N}$ 

@ 20% di precarica e h =  $10 \text{mm} \rightarrow 80 \text{N} - 120 \text{N}$ 

#### Rappresentazione della forza verticale



La figura a lato schematizza l'azione della forza verticale.

G = Peso del carro e della struttura [kg]

 $F_M$  = Forza di movimentazione [N]

F<sub>pre</sub>= Forza di precarico

g = accelerazione di gravità 9.81m/s<sup>2</sup>

m = massa [kg]



# **LSOEngineering**

Progettazione & Consulenza Hardware e Software per Automazione Livio S. Orsini Via DeAmicis, 48 – 21040 Vedano Olona VA Tel.: 0332.400.664 - 339.747.0813 email: |sorsini@tin.it



La forza necessaria alla traslazione sarà data da:

$$F = \mu * G + F_M + F_{pre}$$
 [N]

Dove μ è il coefficiente di attrito; valori empirici di questo coefficiente sono:

Valori di <b>µ</b>	A Secco	Lubrificato
Acciaio su acciaio	0.18	0.12
Acciaio su ferro di fusione	0.19	0.10
Acciaio su bronzo	0.11	0.10
Guide assiali		
Cuscinetti	-	0.005

## Esempio di calcolo

$$\begin{aligned} G &= 19.62 \ N \ (2kg) \\ \mu &= 0.1 \\ \eta &= 0.3 \\ diametro \ della \ vite \ d=20mm \\ lunghezza \ della \ vite \ L=800mm \\ passo \ della \ vite \ h &= 5mm \\ spostamento \ nax. &= 700mm \\ F_A &= 0.35 \end{aligned}$$

Calcolo della coppia di carico

$$T_{L} = F(\frac{h}{2\pi\eta} + r_{B} * \mu_{B}) * \frac{1}{n} \quad [Ncm]$$

$$F = \mu * G + F_{A} + F_{pre} = 0.1 * 19.62 + 0.35 + 15 = 17.313 [N]$$

$$T_{L} = 17.313(\frac{0.5}{6.28 * 0.3} + 0.015) = 4.85 \text{ N Coppia per traslazione}$$

## Momenti d'inerzia

Momento d'inerzia rotatorio In pratica si considera il solo momento d'inerzia della vite

$$\begin{split} J_{rot} &= 0.5*\pi*r^4*L*\gamma\\ Dove\\ \gamma &= peso \ specifico \ in \ kg/cm^3\\ L &= lunghezza \ in \ cm\\ r &= raggio \ in \ cm \end{split}$$

$$J_{rot} = 0.5*3.14*1^4*80*7.85*10^{-3} = 0.986 \text{ kgcm}^2$$





Progettazione & Consulenza Hardware e Software per Automazione Livio S. Orsini Via DeAmicis, 48 – 21040 Vedano Olona VA Tel.: 0332.400.664 - 339.747.0813 email: |sorsini@tin.it



Momento d'inerzia traslatorio

$$J_{tras} = m(\frac{h}{2\pi})^2 = 2(\frac{0.5}{6.28})^2 = 0.0126 \text{ kgcm}^2$$

Momento d'inerzia esterno totale

$$J_{ext t} = J_{rot} + J_{tras} = 0.986 + 0.0126 = 0.9986 \text{ kgcm}^2$$

Il valore di  $J_{ext_t}$  determina la scelta del motore. Tutti i costruttori forniscono, per ogni motore, un grafico dove il valore del massimo  $J_{ext_t}$  ammissibile è funzione della frequenza dei passi/s e/o passi/1'.

Il tempo minimo di accelerazione si determina in funzione del momento d'**inerzia totale** e della coppia massima fornita dal motore.

 $J_T = J_M + J_{ext_t}$  dove  $J_M$  è il momento d'inerzia del motore e  $J_{ext_t}$  ' riferito all'asse motore, quindi avremo:

$$J_T = J_M + \frac{1}{n^2} * J_{ext_t}$$
 dove n è il rapporto di trasmissione che, nel caso in esame, è uguale a 1 Scegliendo un motore con  $J_M = 7.5 \text{ kgcm}^2$  si avrà  $J_T = 8.4986 \text{ kgcm}^2 \approx 8.5 \text{ kgcm}^2$ 

Se il motore ha un angolo di 1.8° per passo, equivalente a 200 passi per giro con frequenza massima di 4kHz avremo che, per accelerare in 1s, la coppia necessaria sarà:

$$T_a = J_T * \frac{2\pi\alpha f}{360 * t_a * 10^2} = 8.5 * \frac{6.28 * 2000 * 1.8}{360 * 1 * 10^2} = 5.338 \text{ Ncm}$$